


Customer Technical Specialist CTS

Technische Trainings

Die CTS Servicetechniker sind in der Lage allfällige Störungen effizienter und sicher zu beheben. Die Verfügbarkeit und Betriebssicherheit ihrer Anlage wird gesteigert. Die Ausbildung vermittelt den vorbeugenden Ersatzteilaustausch und erhöht somit die Zuverlässigkeit ihrer Hunkeler Anlagen. Nebst kurzen Reaktionszeiten und kompetenter Fehlerbehebung vor-Ort, reduzieren sie allfällige Reparaturkosten auf ein Minimum. Ein Refresh / update Kurs wird alle drei Jahre empfohlen.



Kursinhalt

- Messernachstellen
- Reparaturen / Einstellungen
- Wartungsarbeiten Präventiv
- Service Tool – Backup Daten
- Frequenzer parametrieren
- Parameter bis Level 4
- Elektrotechnik Basic

Ziele und Vorteile

- Erkennen und Beheben von Störungen
- Reparaturen und Einstellungen selbständig ausführen
- Produktionslauf sicher stellen

Anforderungsprofil

- Technische Grundausbildung
- Elektrotechnische Kenntnisse
- Sorgfältige und exakte Arbeitsweise
- Kontaktfreudig im Umgang mit Kunden

Zielgruppe

- Techniker Printer-Partner
- Techniker OEM-Partner

Schulungsdauer

Konfigurationen:

Konfigurationen	Module	Schulung				
		PRO	CSE	CTS	RTS	
Rolle-Rolle Lösung	POPP6	UW6, RW6	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Rolle-Rolle Lösung	Gen8	UW8, RW8	1.0	2.0	3.0	5.0
Rolle-Blatt Lösung	Gen8	UW8, CS8	2.0	3.0	6.5	8.0
Rolle-Stapel Lösung	Gen8	UW8, CS8, SE8, LS8 Bahnspeicher WB8 und Bahnmerger WM8 können in die Schulung integriert werden	3.0	4.0	8.0	10.0
Plowfolder Buchlösung	POPP6/7	UW6/7, PF7, CS6-HS, SD7-II	5.0	6.0	8.0	10.0
Flyfolder Buchlösung ¹⁾	POPP6/7	UW6, CS6, FB6, SD7-II, BC	5.0	6.0	8.0	10.0
Starbook Plowfolder Buchlösung	Gen8	UW8, WB8, PF8, CS8-B, BD8	5.0	6.0	8.0	10.0

¹⁾ nur Onsite möglich

Module:

Module		Schulung			
		PRO	CSE	CTS	RTS
Dynamischer Prozessor DP8-II	Gen8	2.0	2.5	3.0	4.0
Dynamischer Prozessor DP8-I-P	Gen8	2.0	3.0	4.0	5.0
Stanz- und Perforiermodul PP6 ²⁾	POPP6	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Bahnmerger WM8	Gen8	0.5	0.5	1.0	1.0
Web Inspection WI8	Gen8	0.5	1.0	2.0	3.0
Nonstop Abwickler RS8	Gen8	0.5	1.0	1.0	2.0
Medienwechsler RX8	Gen8	0.5	1.0	1.0	2.0
Buch Sortiermodul TLM/BSM	Gen8	0.5	1.0	1.0	2.0

²⁾ abhängig von der Ausrüstung